

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентиляцию с температурой воздуха не ниже 10° С и не выше +40° С, относительной влажности 65-85%.
3. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
4. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
6. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.
7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
11. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.
3. При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открывание или выдвигание.
4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.
- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_  
(печать магазина)

Вид доставки \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05



отрезать и приклеить

**ФАНТ  
МЕБЕЛЬ**

ИП Феоктистов А.А.

Россия, Республика Марий Эл  
г.Волжск, ул.Горная, д.1  
WWW.FANT-MEBELRU

Набор мебели для прихожей серии  
**САША – 20**

**EAC**

Индекс Н7-03/20Пр.НМФ 0003.20.00.00.00

Соответствует ТР ТС 025/2012,

ГОСТ 16371-2014

EAЭС № RU Д-РУ.ПЩ01.В.19428


Дата выпуска \_\_\_\_\_ г.

Гарантийный срок 12 мес.

Срок службы 5 лет.

ИП Феоктистов А.А.

**ФАНТ  
МЕБЕЛЬ**



Возможна зеркальная сборка



Набор мебели для прихожей серии Саша – 20

Инд.Н7-03/20 Пр.НМФ.0003.20.00.00.00

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ набора мебели для прихожей серии Саша – 20

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,  
порядка которых просим Вас придерживаться.

## ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

№ дет.	Наименование	Мат-л	Размер,мм	Кол-во	№ пак.	№ дет.	Наименование	Мат-л	Размер,мм	Кол-во	№ пак.
8	Стойка боковая	ЛДСП цв	1384*200*16	1	1	14, 15	Цоколь, планка	ЛДСП	808*88*16	1+2	2
11	Щит вешалки	ЛДСП	1597*146*16	1		16, 17	Бок	ЛДСП	488*350*16	1+1	
12	Щит вешалки	ЛДСП	1582*146*16	1		18	Средник	ЛДСП	368*328*16	1	
13	Щит вешалки	ЛДСП	1550*146*16	1		20	Дверь	ЛДСП цв	396*401*16	2	
1	Крышка	ЛДСП	842*370*16	1		22, 23	Деталь ящика	ЛДСП	271*96*16	2+2	
2, 3	Бок	ЛДСП	520*297*16	1+1	24	Деталь ящика	ЛДСП	250*96*16	4		
4	Стенка гориз.	ЛДСП	328*275*16	1	26	Накладка	ЛДСП цв	176*322*16	2		
5	Планка	ЛДСП	328*88*16	1	25	Дно ящика	ЛДВП	300*250*4	2		
6	Крышка	ЛДСП	362*320*16	1	19	Стенка задняя	ЛДВП	836*203*4	2		
7	Щит зеркала	ЛДСП	958*360*16	1	21	Стенка задняя	ЛДВП	541*357*4	1		
9	Полка шляпная	ЛДСП цв	620*250*16	1	1п	Профиль соед.	Пласт.	395	2		
10	Дно	ЛДСП	808*328*16	1	30	Зеркало	Стекл.	765*310*4	1	3	

## ФУРНИТУРА\*(в пакете № 4)

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Евроключ	шт.	1	9	Направляющие 250мм	компл.	2
2	Евровинт	шт.	46	10	Шкант	шт.	6
3	Заглушка	шт.	19	11	Шуруп 3,5*16	шт.	16
4	Ручка 96 мм	шт.	4	12	Шуруп 4*16	шт.	22
5	Шурупы на ручку	шт.	8	13	Шуруп 4*30	шт.	9
6	Подпятник	шт.	4	14	Гвозди	шт.	60
7	Петля 4х шарнирная	шт.	4	15	Инструкция	шт.	1
8	Крючок	шт.	3	16	Скотч 2х сторон.	п.м.	0,7

\*- предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

**Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала. Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, суровая нить. Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек. Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

1. На бока (поз.2,3) установите направляющие на шуруп 3\*16 зол.
2. Бока (поз.2,3) установите кромочным материалом вверх, поочередно приставьте стенку горизонтальную (поз.4), планку (поз.5), закрепите еврвинтами.
3. В паз крышки (поз.6) установите шканты. Крышку (поз.6) установите на шканты на бока (поз.2,3) и закрепите через планку (поз.5) шурупом 4\*30.
4. Соедините детали ящика (поз.22,23,24(2)) между собой на еврвинты, а деталь ящика (поз.22) и накладку (поз.26) на шуруп 4\*30. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте дно ящика (поз.2) к нижней полости каркаса ящика на гвозди. На деталь ящика (поз.24(2)) прикрепите направляющие на шуруп 3\*16 зол.
5. Приставьте щит зеркала (поз.7) к крышке (поз.6) и закрепите еврвинтами.
6. Стойку боковую (поз.8) закрепите на еврвинты к крышке (поз.1).
7. К щиту зеркала (поз.7) и стойке боковой (поз.8) приставьте полку шляпную (поз.9), закрепите еврвинтами.
8. Согласно схеме, установите щиты вешалки (поз.11,12,13), закрепите еврвинтами.
9. Выровняв бока и проверив диагональ, установите на гвозди заднюю стенку (поз.21).
10. На бока (поз.16,17) установите подпятники на гвозди.
11. Бока (поз.17,16) установите кромочным материалом вверх, поочередно приставьте дно (поз.10), цоколь (поз.14), планки (поз.15), средник (поз.18), закрепите еврвинтами.
12. В паз крышки (поз.1) установите шканты.
13. Собранную верхнюю конструкцию установите на шканты крышки (поз.1) на бока (поз.16,17) и закрепите через планки (поз.15) шурупами 4\*30.
14. Выровняв бока и проверив диагональ, установите на гвозди задние стенки (поз.19(2)), предварительно соединив профилем (поз.1п).

15. Крючки установите на щиты вешалки (поз.11,12,13), закрепите шурупами 4\*16.
16. На двери (поз.20) установите петли, на бока (поз.16,17) ответные планки петель на шурупы 4\*16.
17. На двери (поз.20) и накладку (поз.26) установите ручки.
18. На зеркало (поз.30) наклейте двухсторонний скотч согласно инструкции и установите на щит (поз.7).
19. Установите двери (поз.20).
20. Установите ящики.
  - Видимые шляпки еврвинтов закройте заглушками.

## ВНИМАНИЕ!

- Перед началом установки зеркал, **ВНИМАТЕЛЬНО** изучите **технологии монтажа зеркал**:
1. При протирке зеркала не применять ацетон и растворитель, использовать только спиртосодержащие вещества
  2. Положите зеркало на пол (ровную поверхность) зеркальной стороной вниз
  3. Возьмите рулон клеевой ленты и отрезая ножницами кусочки по 30, 40 мм, наклейте равномерно по всей площади зеркала с тем, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию обратной стороны зеркала. Желательно, чтобы количество полос ленты на верхней части зеркала было в два раза больше, чем на нижней (смотри рисунок).
  4. Расход клеевой ленты должен составлять:
    - на 1м<sup>2</sup> зеркала – 2 п.м. скотча
- ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА ЭТИМ**
1. Защитный слой с ленты следует удалить непосредственно перед креплением зеркала.
  2. Размещать зеркало на поверхности следует как можно более точно – после крепления зеркала изменить его положение невозможно.
  3. Сразу после приклеивания необходимо сильно прижать зеркало к поверхности на 15-20 сек.
  4. Наклеенному зеркалу дать отлежаться в горизонтальном положении в течение 8-10 часов.
  5. Монтаж зеркал следует проводить в помещении с t окружающей среды не ниже +10С.
- Предприятие-изготовитель не несет ответственность за неправильность установки зеркал, их замену и т.д. вследствие неправильного монтажа и эксплуатации.

